




പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഓവർലോഡ് മുഴുമാണാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസങ്ങളും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ കത്തുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും, അമിതമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും (പരിസ്ഥിതി, താപനില) കണക്കിലെടുത്ത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
2. നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏകദേശം 5 മണിക്കൂർ ഉപയോഗത്തിനു ശേഷം അരമണിക്കൂർ തണുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
3. പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉടനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.
4. ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചൂട്, പുക, കരിഞ്ഞ മണം എന്നിവ തോന്നിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അറിയിക്കുക.
5. ഓവർ ലോഡ് ആവാതിരിക്കാൻ EXTENSION BOARD ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക.
6. UPS, INVERTER മുതലായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുണി, പേപ്പർ, പെട്ടികൾ എന്നിവ വെയ്ക്കാതെ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
7. അനാവശ്യമായി ലൈറ്റ്, ഫാൻ, A/C മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ON ആയി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവ OFF ചെയ്ത് വൈദ്യുത നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
8. A/C Temperature setting 25°C to 27°C ആയി ക്രമപ്പെടുത്തുക
9. Computer ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്തു Power Supply Switch Off ആക്കുക

Joint Director
Rev. Fr. Antony Perinchery CMI



Electrical Engineer
Mr. Jose A Mekkattukulam

Dr. BETSY THOMAS
MD, FRCOG, DNB, MICOG
PRINCIPAL

AMALA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
AMALA NAGAR, THRISSUR-680 555
Affiliated to Amala University of Health Sciences